

ANEXO I

Termo de Referência de Dispensa de licitação em relação do valor Art. 9º, inciso I combinado com o Art. 6º inciso II, aliena “a” da resolução nº 1.252/2012. Conserto do s equipamento Patrimonial Nº 37932, 49342, 37930, 49345, 49346, 37173, 49341, 49338, 49339, 37591, 37928, 37174, 37171, 37927, 39521, 37937, 37934, 39522, 49337, 37929, 37172, 37592, 37935, 37170, 49344, 39523, 37692, 49343, 37169.

RCMS 19/2312

1. OBJETO:

1.1. Contratação de empresa para prestação de serviços de reparo/conserto/manutenção de Ombrelones quadrado azul com branco, visando o conserto do equipamento/bem da Seção/Gerencia/Unidade Executiva Caldas Novas-GO.

2. JUSTIFICATIVA:

2.1. A execução do reparo/conserto/manutenção é indispensável para o andamento da unidade Caldas Novas, para melhor atender nossos visitantes e hóspedes que frequentam nossos parques aquáticos.

3. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS:

3.1 Segue Abaixo relação de bens e especificações técnicas.

Patrimônio	Descrição	Defeito
37932	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49342	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37930	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49345	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49346	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.

37173	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49341	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49338	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49339	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37591	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37928	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37174	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37171	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37927	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
39521	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37937	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.

37934	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
39522	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49337	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37929	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37172	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37592	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37935	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37170	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
49344	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
39523	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37692	Ombrelone quadrado azul/branco 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.

49343	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.
37169	Ombrelone quadrado 3M Diâmetro	Hastes danificadas, substituição kits de articulação, substituição da mola ajustável e substituição da lona de cobertura.

4. LOCAL DE FATURAMENTO /RETIRADA / ENTREGA DO OBJETO / PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.

4.1. Local de Faturamento.

SESC – Caldas Novas.

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

CNPJ: 03.671.444/0008-13 Inscrição Estadual: 10.366.605-2

Endereço: Av. Elias Bufaiçal , nº600 Bairro Turista I CEP 75696-008

Telefone: (64) 35455-9400

Contato: Luiz Humberto/Marquisia.

4.2. Local de retira e entrega dos objetos.

SESC – Seção de Patrimônio - SEPAT

Razão Social: Serviço Social do Comércio – SESC

CNPJ: 03.671.444/0001-47 Inscrição Estadual: Imune

Endereço: Av. João Teixeira nº 415, antiga 136 Esquina c/Rua 122, Setor Sul, Goiânia - GO.

CEP: 74.085-500. Telefone: (62) 3523-6953

Contato: Nosterdir

4.3. A contratante ficará responsável por entregar e buscar os equipamentos no fornecedor.

5. CONDIÇÕES PARA FORMULAÇÃO DE PROPOSTA:

5.1. Os orçamentos deverão estar compostos por Preço unitário por item; e valores totais, indicados em moeda corrente nacional (com apenas duas casas decimais após a vírgula), sendo preços fixos e irreativáveis, incluindo todos e quaisquer impostos incidentes, descontos, frete, mão de obra, emolumentos, contribuições previdenciárias, fiscais, sociais e parafiscais, que sejam devidos em decorrência, diretos ou indiretos, da entrega do objeto da presente licitação.

5.2. Prazo de entrega deverá ser informado no orçamento.

6. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA:

6.1. Os serviços só poderão ser executados mediante a apresentação/assinatura do PAF - Pedido ao Fornecedor ou Contrato ou Instrumento Equivalente.

6.2. De acordo com os preços apresentados em seu orçamento, segue as condições que deverão ser observadas: o(s) serviço(s), deverá(ão) ser exatamente o(s) discriminado(s), neste, reservando-se ao SESC Goiás o direito de não recebimento em caso de não atendimento ao conserto solicitado. O número deste PAF – Pedido ao Fornecedor deverá constar na nota fiscal.

6.3. Correrá por conta da empresa contratada, qualquer prejuízo causado ao material em decorrência do transporte se for o caso.

6.4. Toda a despesa de frete para retirada ou entrega dos equipamentos/bens patrimoniais será por conta da empresa contratada.

6.5. Cabe a empresa contratada fornecer garantia do serviço prestados nos equipamentos/bens patrimoniais, se comprometendo em novo reparo caso apresente o(s) mesmo(s) defeito(s) dentro do prazo fornecido pelo mesmo no orçamento apresentado.

7. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE:

7.1. Efetuar os pagamentos devidos à empresa contratada.

7.2. Receber o produto objeto do contrato, nos termos, prazos, condições e especificações estabelecidas nesse instrumento.

7.3. O Sesc Goiás se resguarda no direito de testar os equipamentos reparados no ato da entrega, realizados por equipe técnica própria, para atestar o funcionamento dos equipamentos/bens patrimoniais.

7.4. O Sesc Goiás reserva o direito de não receber os materiais em desacordo com as especificações e condições constantes neste Termo, podendo aplicar as sanções cabíveis.

7.6. No caso de desacordo no serviço prestado, eles serão recusados, cabendo à fornecedora contratada substituí-las por outros com as mesmas características exigidas neste termo, no prazo a ser determinado pelo Contratante/Sesc-GO.

8. CRITÉRIO DE JULGAMENTO:

8.1. CRITERIO DE JULGAMENTO SERÁ MENOR VALOR GLOBAL.

Justificativa: Devido se tratar de manutenção, reforma e conserto dos objetos o julgamento será menor preço global, buscando a agilidade nos serviços e uma maior economicidade para o SESC.

9. FISCALIZAÇÃO E GESTÃO:

9.1. Nome do Fiscal: Luiz Humberto Soares

CPF: 220.064.861-87

Cargo: Chefe do Setor de Manutenção – SESC Caldas Novas

Matricula: 1893

9.2. Nome do Suplente: Mauro Miguel Junior

CPF: 792.917.401-87

Cargo: Gerente – Geral SESC Caldas Novas

Matricula: 10094

Caldas Novas, 13 de Março de 2020.

Luiz Humberto Soares
Chefe de Manutenção
Matricula: 1893
CPF: 220.064.861-87

Nosterdir Adorno Novaes
Chefe do setor de Patrimônio
Matricula: 9992
CPF 913.611.681-53