







1 3º PAV - ELÉTRICO
1 : 75

LEGENDA:

-  PERMANECER
-  DEMOLIR
-  RELOCAR
-  ADQUIRIR
-  Ponto elétrico baixo - 30cm do piso

***TODAS MEDIDAS DEVERÃO SER CONFERIDAS NO LOCAL**

 KARINE.BORGES@SESCGO.COM.BR CONTATO: (62) 3221-0610	DESENHADO POR: Arq. Lidia Adjuto Ulhoa	ARQUITETURA - APROVAÇÃO	ESCALA: Como indicado	CARIMBO DE REVISÃO DE PROJETOS			IDENTIFICAÇÃO:	VISTO:	PRANCHA:																
	UNIDADE: SESC ITUMBIARA	CONTEÚDO: PONTOS ELÉTRICOS E LUMINOTÉCNICO	DATA: 15/10/2020	<table border="1"> <thead> <tr> <th>DATA REVISAO</th> <th>Nº REVISAO</th> <th>DESCRIÇÃO DA REVISAO:</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </tbody> </table>	DATA REVISAO	Nº REVISAO	DESCRIÇÃO DA REVISAO:										<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				<table border="1"> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> <tr><td> </td></tr> </table>				RESPONSÁVEL:
DATA REVISAO	Nº REVISAO	DESCRIÇÃO DA REVISAO:																							